

## Tiefkühl-/Kühlschrank-Thermometer

aus rostfreiem Stahl

Temperaturmessbereich: -30 °C ~ + 30 °C

Anzeigefeld Ø ca. 42 mm

**A292.048**



Hängen oder befestigen Sie das Thermometer in den wärmsten oder kältesten Bereich des Lagerraums.

Das Thermometer darf nur von Hand gewaschen und **niemals** in Wasser eingetaucht werden. Hartnäckige Fettflecken können mit einem Scheuerschwamm oder feiner Stahlwolle entfernt werden.